

Flexómetro 5M TRACER



5 060668 270165 >

Referencia: ATM5
EAN-13: 5060668270165
Marca: TRACER

- Durabilidad mejorada gracias a su recubrimiento de nylon, que protege la cinta contra daños por desgaste y factores ambientales.
- Versatilidad al contar con medición en dos sistemas (métrico e imperial), lo que facilita su uso en cualquier región o proyecto que lo requiera.
- Mayor precisión y eficiencia al usar el mecanismo de bloqueo automático, que permite tomar medidas con una sola mano.
- Comodidad en el uso, gracias a su gancho magnético, que facilita el trabajo en superficies metálicas, permitiendo la medición sin necesidad de asistencia.

Descripción general

El Flexómetro de 5 metros es una herramienta de medición de alta calidad, diseñada para proporcionar precisión y durabilidad en cualquier entorno de trabajo.

Su cinta de 5 metros está recubierta de nylon, lo que le otorga una resistencia superior frente a la abrasión, garantizando una larga vida útil incluso en condiciones exigentes.

Además, este flexómetro cuenta con un práctico mecanismo de bloqueo automático, lo que facilita su uso, ya que permite fijar la cinta en la medida deseada sin necesidad de mantener la presión.

El gancho magnético en su extremo permite una sujeción firme a superficies metálicas, optimizando su uso en trabajos que requieren ambas manos.

Una de las características más destacadas de este flexómetro es que puede medir tanto en sistema métrico como imperial, lo que lo hace extremadamente versátil para cualquier tipo de trabajo, ya sea en construcción, carpintería o bricolaje.

Recomendaciones de uso:

Utiliza siempre el gancho magnético para una medición más estable cuando trabajes en superficies metálicas.

Fija el mecanismo de bloqueo automático para obtener una medición precisa y evitar movimientos inesperados de la cinta.

Para mayor precisión en la medición, asegúrate de que la cinta esté completamente extendida y sin dobleces.

Verifica si la cinta tiene alguna obstrucción o suciedad antes de cada uso, para evitar errores en la lectura.

Mantén la cinta seca y limpia para evitar el deterioro de su recubrimiento de nylon.

Recomendaciones de mantenimiento:

Mantén el flexómetro en un lugar seco para evitar la oxidación del gancho magnético.

Limpia la cinta regularmente con un paño suave para evitar la acumulación de polvo o suciedad que puedan dañar el recubrimiento de nylon.

Guarda el flexómetro en una funda de obra cuando no lo estés usando, para protegerlo de golpes o caídas.

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1