

## Herramienta de ángulos TRACER ProMitre



5 060668 272244 >

Referencia: APMA1  
EAN-13: 5060668272244  
Marca: TRACER

- Su capacidad para marcar ángulos libres entre 0 y 90 grados proporciona una gran flexibilidad en el trabajo.
- Las guías de marcado fijas garantizan que las mediciones más comunes, como 45° y 90°, se realicen de manera rápida y sin complicaciones.
- Ahorra tiempo al realizar mediciones precisas y rápidas, mejorando la eficiencia del trabajo.
- Facilita el trabajo en materiales variados, desde madera hasta tuberías, lo que aumenta su versatilidad y practicidad.

### Descripción general

La herramienta ProMitre es una solución versátil diseñada para facilitar la medición y el marcado preciso en una amplia variedad de materiales, como madera y tuberías.

Gracias a sus múltiples reglas integradas y escalas de ángulos, permite a los usuarios realizar mediciones rápidas y exactas, lo que la convierte en una herramienta esencial tanto para profesionales como para aficionados al bricolaje. Con una capacidad para marcar ángulos libres de 0 a 90°, junto con guías de marcado fijas de 45° y 90°, el ProMitre permite abordar proyectos complejos con gran facilidad.

Además, cuenta con una guía de marcado paralelo ajustable de 1 mm a 55 mm, lo que la hace ideal para trabajos de precisión.

También incorpora plantillas de cola de milano, simplificando el marcado de este tipo de juntas, una característica muy valorada en carpintería y fabricación de muebles.

### Recomendaciones de uso:

Utilizar la guía de marcado paralelo para obtener líneas precisas en trabajos de carpintería detallada.

Asegurarse de verificar las medidas antes de hacer cortes para evitar errores.

Usar las plantillas de cola de milano para un ensamblaje fácil y limpio de piezas de madera.

Para trabajos en ángulos, ajustar correctamente las escalas de ángulos antes de transferir las medidas.

Siempre sujetar firmemente la pieza de trabajo antes de realizar cualquier tipo de marcado.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar la herramienta después de cada uso para evitar la acumulación de polvo y residuos que puedan afectar la precisión.

Guardar el ProMitre en un lugar seco para evitar la corrosión de los componentes metálicos.

Verificar periódicamente que las escalas y las guías de marcado se mantengan calibradas y en buen estado para asegurar mediciones exactas en todo momento.

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

video	<a href="#">Herramienta de ángulos TRACER ProMitre</a>
-------	--