


Escuadra de carpintero TRACER



Referencia: ACS300M
EAN-13: 5060668273340
Marca: TRACER

- Durabilidad garantizada gracias a sus materiales resistentes al desgaste y a la corrosión.
- Medición precisa y rápida con guías pre-marcadas y fácilmente legibles.
- Ahorra tiempo al permitir un marcado rápido y sin errores, ideal para proyectos complejos.
- Ofrece una solución versátil que se adapta a diferentes tipos de trabajos, desde marcos hasta estructuras más complejas.

5 060668 273340 >

Descripción general

La escuadra de carpintero es una herramienta fundamental para cualquier trabajo de carpintería o bricolaje. Diseñada para facilitar la medición y el marcado preciso de ángulos, esta escuadra está equipada con guías pre-marcadas, lo que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto. Sus reglas superiores de 300 mm (12") e inferiores de 250 mm (10") ofrecen una longitud ideal para medir piezas grandes y pequeñas. Además, cuenta con dos juegos de guías de ángulos transparentes, lo que proporciona una gran versatilidad para medir diferentes inclinaciones. Las marcas grabadas, resistentes al desgaste, aseguran que la precisión se mantenga a lo largo del tiempo, incluso en entornos de trabajo exigentes. El mango de aluminio resistente y la hoja de acero robusto la convierten en una herramienta duradera y fiable, perfecta tanto para profesionales como aficionados.

Recomendaciones de uso:

Utiliza la escuadra para asegurar ángulos rectos en cualquier proyecto de carpintería. Aprovecha las guías de ángulos transparentes para marcar cortes en bisel o ángulos no estándar. Para mediciones largas, usa la regla superior de 300 mm y verifica varias veces para mayor precisión. Emplea la escuadra como guía cuando cortes con sierras manuales o eléctricas para asegurarte de que los cortes sean precisos. Combina la escuadra con otras herramientas de medición para obtener un resultado profesional.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia la escuadra después de cada uso para evitar acumulación de polvo o residuos que puedan afectar su precisión. Almacénala en un lugar seco para evitar la corrosión del acero, especialmente si trabajas en ambientes húmedos. Verifica periódicamente las marcas grabadas y las guías de ángulos para asegurarte de que no se han desgastado, y reemplázala si es necesario.

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|-------|-----------------------------------------------|
| video | Escuadra de carpintero TRACER |
|-------|-----------------------------------------------|