



Escuadra rápida TRACER 175mm

Referencia: ASQ7M
 EAN-13: 5060668273418
 Marca: TRACER

- Construida con aluminio resistente que asegura una larga vida útil y un rendimiento fiable en condiciones exigentes.
- Las guías de ángulos de referencia rápida simplifican los cálculos y permiten un marcado preciso y rápido sin necesidad de herramientas adicionales.
- Ahorra tiempo al realizar mediciones y cortes precisos en menos pasos, mejorando la eficiencia en el trabajo.
- Proporciona resultados más profesionales al garantizar cortes exactos y marcados uniformes, lo que reduce los errores y desperdicios de material.

Descripción general

La escuadra rápida de 175 mm es una herramienta indispensable para profesionales de la construcción, carpinteros y aficionados al bricolaje.

Fabricada en aluminio robusto, esta herramienta ofrece una combinación de durabilidad y precisión, ideal para su uso en el marcado de madera y vigas.

Con guías de ángulos de referencia rápida, permite realizar marcados precisos desde 0 a 90°, lo que facilita la creación de cortes angulares perfectos.

Sus dos reglas integradas, tanto verticales como horizontales, proporcionan una funcionalidad adicional para medir y marcar con exactitud.

Además, su diseño ergonómico garantiza un uso cómodo y eficiente, lo que convierte a la escuadra rápida de 175 mm en una herramienta confiable y duradera para cualquier proyecto.

Recomendaciones de uso:

Coloca la escuadra contra el borde del material para asegurarte de que el ángulo sea exacto.

Utiliza las guías de ángulos para trazar cortes a 45° y 90° con rapidez y precisión.

Aprovecha las reglas integradas para medir y marcar distancias cortas directamente sobre la pieza de trabajo.

Usa la escuadra como guía de corte cuando utilices sierras manuales o circulares, para garantizar líneas rectas.

Mantén la escuadra firme al marcar o cortar para evitar desvíos en las líneas.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia la escuadra con un paño seco o ligeramente húmedo después de cada uso para evitar la acumulación de polvo y residuos.

Guarda la escuadra en un lugar seco y seguro para protegerla de la humedad y posibles golpes.

Revisa periódicamente la precisión de las medidas y ángulos; si notas alguna desviación, calibra la herramienta para mantener su exactitud.

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1