

Trípode + puntal telescopico KAPRO



7 290100 846445 >

Referencia: 588658
EAN-13: 7290100846445
Marca: KAPRO

- Versatilidad y Precisión: La capacidad de ajustar la altura hasta 3,2 metros y bloquear las secciones telescopicas en la posición deseada permite trabajar en una amplia gama de situaciones, garantizando siempre la máxima precisión.
- Durabilidad y Estabilidad: El uso de aluminio de alta resistencia asegura una larga vida útil del producto y su trípode proporciona una base sólida y estable, incluso en terrenos irregulares.
- Eficiencia en el Trabajo: Reduce significativamente el tiempo de instalación y ajuste de niveles, permitiendo al usuario concentrarse en la tarea específica sin preocuparse por la precisión de la medición.
- Confiabilidad: La seguridad de obtener mediciones precisas en cualquier condición aumenta la confianza en los resultados del trabajo, minimizando los errores y la necesidad de repetición.

Descripción general

El puntal telescopico para nivel láser con secciones bloqueables fijables es una herramienta indispensable para profesionales en construcción, topografía, e instalaciones donde la precisión y la versatilidad son claves. Este dispositivo permite al usuario establecer y mantener un punto de referencia horizontal o vertical exacto a diferentes alturas, alcanzando hasta una altura máxima de 3,2 metros. Fabricado en aluminio de alta resistencia, garantiza durabilidad y estabilidad en cualquier condición de trabajo. Incorpora un trípode con ajuste fino y una burbuja circular que asegura la nivelación precisa para mediciones exactas.

Puntal telescopico con secciones bloqueables fijables.

Altura máxima de 3,2 m

Trípode de aluminio de alta resistencia con burbuja circular.

Recomendaciones de Uso

Asegúrese de que el trípode esté completamente nivelado utilizando la burbuja circular antes de fijar el puntal telescopico.

Extienda las secciones telescopicas de manera uniforme para evitar desequilibrios que puedan afectar la precisión. No exceda la altura máxima recomendada para evitar riesgos de inestabilidad.

Realice mediciones de comprobación periódicas para asegurar que el nivel láser se mantiene en la posición correcta durante el trabajo prolongado.

Almacenar el puntal telescopico en un lugar seco y limpio para evitar la corrosión y daños en los componentes.

Recomendaciones de Mantenimiento

Limpiar regularmente el puntal telescopico y el trípode con un paño seco para eliminar el polvo y los residuos que puedan acumularse.

Inspeccionar periódicamente todas las partes móviles y las secciones de bloqueo para asegurarse de que funcionen correctamente y no haya desgaste excesivo.

Lubricar las secciones telescopicas y los mecanismos de bloqueo según sea necesario para garantizar un funcionamiento suave y prevenir el óxido.

Certificaciones

Garantía 3 Años

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	15
Ancho artículo (cm)	10.5
Alto artículo (cm)	131

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1