

Adaptador rosca KAPRO para trípode



Referencia: 5841
 EAN-13: 7290100840948
 Marca: KAPRO

- **Compatibilidad Mejorada:** Facilita la conexión entre equipos de diferentes tamaños de rosca, ampliando las posibilidades de uso de cámaras, niveles láser y otros dispositivos con trípodes estándar de la industria.
- **Instalación Rápida y Segura:** Su diseño permite una fácil y rápida instalación, asegurando que los dispositivos permanezcan firmemente sujetos durante su uso, lo que minimiza el riesgo de caídas o daños.
- **Flexibilidad en el Campo:** Permite a los profesionales utilizar una amplia gama de equipos sin la necesidad de invertir en trípodes adicionales, optimizando así su flujo de trabajo y eficiencia en el sitio de trabajo.
- **Economía:** Al evitar la necesidad de comprar múltiples accesorios o trípodes específicos para cada dispositivo, los usuarios pueden ahorrar significativamente, haciendo más con menos.

Descripción general

Un adaptador de rosca de 1/4" a 5/8" para trípode para nivel es una pieza crucial, diseñado específicamente para ofrecer versatilidad y compatibilidad entre diferentes equipos. Este pequeño, pero fundamental accesorio permite conectar dispositivos que tienen una entrada de rosca de 1/4" - común en cámaras y equipos ligeros- a trípodes o soportes que ofrecen una salida de rosca de 5/8", típica de equipos de medición profesional como niveles láser y teodolitos. Al estar fabricado en materiales resistentes, asegura durabilidad y un agarre firme, evitando deslizamientos o movimientos indeseados del equipo montado.

Adaptador de rosca 1/4" a 5/8" para trípode.

Recomendaciones de uso:

Verifique siempre el tipo de rosca de sus dispositivos antes de adquirir un adaptador para asegurar la compatibilidad. No aplique fuerza excesiva al atornillar el adaptador, para evitar dañar las roscas de los equipos o del propio adaptador. Asegúrese de que el adaptador esté firmemente fijado antes de montar equipos pesados o costosos. Para obtener la máxima estabilidad, utilice trípodes de calidad y en buen estado junto con el adaptador. Considere el uso de un nivel de burbuja para asegurar que el equipo montado esté perfectamente nivelado, especialmente importante en trabajos de topografía y fotografía de precisión.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente el adaptador con un paño seco para evitar la acumulación de polvo y suciedad, que podría afectar la rosca. Guarde el adaptador en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso para prevenir la corrosión o el desgaste prematuro. Inspeccione el adaptador periódicamente en busca de signos de desgaste o daño y reemplácelo si es necesario para mantener la seguridad y el rendimiento óptimo de su equipo.

Características

Uso	Para trípode
Tipo	De rosca UNC 1/4" a UNC 5/8"

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	2
Ancho artículo (cm)	1.8
Alto artículo (cm)	2.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,90
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	Colgador cartón